



SITUACIÓ e_1/5000



Amb el nou accés la façana original es permeabilitza per ajudar a integrar l'edifici en l'eix d'equipaments del carrer Roc Boronat

